



# CERTIFICATE

The certification body of TÜV AUSTRIA TURK certifies that  
*Belgelendirme Kuruluşu TÜV AUSTRIA TURK*

**AKMERMER DEMİR ÇELİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.**

of

**MALİKÖY BAŞKENT OSB. MAH.  
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. NO:13  
MALİKÖY/ANKARA/TÜRKİYE**

has met all necessary quality requirements for welding according to  
*ilgili standart kapsamında kaynak kalite şartlarını karşıladığı gerekçesi ile  
yukarıda bilgileri verilen firma adına bu belgeyi düzenlemiştir.*

**EN 3834-2**

Date of audit:  
*Denetim tarihi*

08.01.2019

This certificate is valid for the following products or service ranges:  
*Bu sertifika aşağıda tanımlanmış olan ürün ve hizmet kapsamı için geçerlidir.*

**Production and sales of steel pipes.**

**Çelik boru üretimi ve satışı.**

Date of expiry:  
*Geçerlilik süresi*

13.01.2020

Certificate no.: **CAS-19-IS-0080-TAT-0022**

Certification body of  
**TÜV AUSTRIA TURK**

Ataşehir / İstanbul  
14.01.2019  
Hakan ÇAKIR  
Certification Manager  
Belgelendirme Müdürü



This certificate will be invalid in case of failure to meet all these necessary requirements as defined in the  
annex to this certificate CAS-19-IS-0080-TAT-0022

*Bu sertifikanın eki olarak düzenlenen dokümanda tanımlanmış ilgili gerekliliklerin yerine getirilememesi  
halinde CAS-19-IS-0080-TAT-0022 nolu sertifika geçerliliğini kaybedecektir.*

**TÜV AUSTRIA TURK**

**Sertifika Ekleri No:**  
Enclosure to Certificate no.

**CAS-19-IS-0080-TAT-0022**



TÜV AUSTRIA TURK

**EN ISO 3834-2 göre, "Kaynak kalite gereksinimleri" Uygunluk Belgesi**

*Proof of compliance with the „Welding quality requirements“  
according to EN ISO 3834-2*

**Verification of the requirements and technical review**

*Şartların Gözden Geçirilmesi ve Teknik İnceleme*

**Subcontracting:**  
*Taşeronluk*

**Welding personnel:**  
*Kaynak Personeli*

**Personnel for monitoring and testing:**  
*Muayene ve Deney Personeli*

**Equipment:**  
*Teçhizat*

**Welding and associated activities:**  
*Kaynak ve İlgili Faaliyetler*

**Welding consumables:**  
*Kaynak Sarf Malzemeleri*

**Storage of raw materials:**  
*Hammadde Depolama*

**Heat treatment:**  
*Isıl İşlem*

**Monitoring and testing related to welding:**  
*Kaynak ile İlgili Muayene ve Deney*

**Non-compliance and corrective measures:**  
*Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler*

**Calibration and validation of measuring, monitoring and testing equipment**  
*Ölçme, Muayene ve Deney Teçhizatının Kalibrasyonu ve Geçerlilik Süresi*

**Labelling and traceability:**  
*Etiketleme (Tanıtım) ve İzlenebilirlik*

**Quality reports:**  
*Kalite Kayıtları*

AKM-PRS-004 Document and Records Control Procedure  
*AKM-PRS-004 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü*

AKM-FR-009 Supplier Evaluation Instruction  
*AKM-FR-009 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı*

Welding Coordinator/*Kaynak Kord.*(Enver ÜÇÜNCÜ)

Welding Coordinator/*Kaynak Kord.*(Enver ÜÇÜNCÜ)  
Quality Responsible / *Kalite Sorumlusu*  
(Hakan ÖREN)

AKM-FR-013 Maintenance Plan  
*AKM-FR-013 Bakım Planı*

135

EN ISO 14341, EN ISO 14175

AKM-FR-040 Storage of raw materials Instruction  
*AKM-FR-040 Hammadde Depolama Talimatı*

N/A  
*Uygulanmaz*

Inspection Test Plan / *Kalite Kontrol Planı*  
Welding Control Form / *Kaynak Kontrol Formu*

AKM-FR-014 Non-compliance and Corrective Measures  
*AKM-FR-014 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü*

AKM-FR-067 Maintenance, Repair and Calibration Procedure  
*AKM-FR-067 Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Prosedürü*

AKM-FR-042 Labelling & Traceability Procedure  
*AKM-FR-042 Etiketleme ve İzlenebilirlik Prosedürü*

Quality Forms and Records  
*Kalite Form ve Kayıtları*

For additional information see: Test record

Istanbul, Date 14.01.2019

Certification body of  
TÜV AUSTRIA TURK  
Certification Manager  
Belgelendirme Müdürü

Hakan Çakır



TÜV AUSTRIA TURK

CRT-CAS-002 ISO 3834\_234 Sertifikası  
Rev. No / Date: 01 / 28.05.2018  
Sayfa 2 / 2

Sadece TÜV AUSTRIA TURK'un izniyle çoğaltılabilir. Tüm test, inceleme ve gözlem faaliyetleri TÜV AUSTRIA TURK'un QM sistemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA TURK.  
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA TURK.

Barbaros Mah. Susuz Sok.  
No:13/1  
Ataşehir / İstanbul  
E-mail:infoturkey@tuv.at

